

Общество с ограниченной ответственностью

«Алые паруса»

ИНН 7719814146

КПП 771901001 ОГРН 1127746470224

Место нахождения:

105077, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 157

Бизнес центр «Гефест», офис 9248

от 07.04.17г.

Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов города Москвы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос сообщаем о том, что наша организация готова провести работы по комплексному техническому обслуживанию систем поддержания микроклимата (не реже 2-х раз в 2017 г.в помещениях Заказчика по адресам:

- г. Москва, ул. Маросейка д. 11/4 стр. 3;
- г. Москва, ул. Маросейка д. 11/4 стр. 4;
- г. Москва, ул. Поварская, д.11, стр.2;
- г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 1, корп. 2;
- г. Москва, ш. Варшавское, д. 116;
- г. Москва, ул. Милашенкова, д. 14;
- г. Москва, ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1;
- г. Москва, ул. Дубнинская, д. 37, корп. 2;
- г. Москва, пр. Волгоградский, д. 163, корп. 3

№	Наименование работ по техническому обслуживанию	Количество шт.	Общая стоимость (рубли).
1.	Внутренний блок: 2150 руб.	128	275 200,00
	Чистка воздушных фильтров.		
	Чистка внешних и внутренних поверхностей корпуса.		
	Чистка радиатора испарителя.		
	Замер температуры сухого воздуха на входе и на выходе с испарителя.		
	Чистка (промывка) ванны для сбора конденсата.		
	Обработка дезинфицирующим средством.		
	Чистка лопастей вентилятора (без демонтажа).		
	Чистка дренажной трубки (по необходимости).		
	Проверка электрических соединений с их восстановлением (по необходимости).		
	Заправка хладагентом до рабочих параметров.		
	Проверка работы блока во всех режимах.		
	Внешний блок: 1500 руб.	160	240 000,00
	Чистка радиатора конденсатора.		
	Чистка внешних поверхностей корпуса.		
	Чистка лопастей вентилятора (без демонтажа).		
	Чистка дренажного поддона.		
	Проверка электрических соединений с их восстановлением (по		

необходимости).		
Проверка давления фреона и дозаправка до рабочих параметров (по необходимости).		
Обслуживание прецизионных кондиционеров: 5000руб шт.	2	10000
Итого:		525 200,00

Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет 525 200,00 (пятьсот двадцать пять тыс. двестируб. 00 коп.), в том числе НДС 18%

№ п/п	Ремонт с заменой запасных частей	Количество	Цена за шт.	Итого
1	Электродвигатель вентилятора наружного блока для кондиционера.	20	1000	20000
2	Электродвигатель вентилятора внутреннего блока для кондиционера.	20	500	10000
3	Плата управления внутреннего и внешнего блока системы кондиционирования воздуха	5	4000	20000
4	Компрессор системы кондиционирования воздуха, рекомендованный заводом изготовителем	10	10000	100000
5	Помпа дренажная	25	2000	50000
	Итого, включая НДС 18%			200000,00

Стоимость ремонтных работ составляет 200 000,00 (двести тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС 18%

Генеральный директор ООО «Алые паруса»

Пыжиков Матвей Леонидович



Общество с ограниченной ответственностью «Эталон Климат»

Телефон: (495) 669-30-13; (495) 380-15-73.

Электронная почта Email iii.raeva@mail.ru

ИНН 7734541704 КПП 773401001 ОГРН 1067746519554

Юридический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 10.

Фактический адрес: 125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы

г. Москва

18.05.2017г.

Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на работы по комплексному техническому обслуживанию систем поддержания микроклимата в 2017 г. в помещениях Заказчика по адресам:

г. Москва, ул. Маросейка д. 11/4 стр. 3; ул. Маросейка д. 11/4 стр. 4; ул. Поварская, д.11, стр.2; ул. Героев Панфиловцев, д. 1, корп. 2; ш. Варшавское, д. 116; ул. Милашенкова, д. 14; ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1; ул. Дубнинская, д. 37, корп. 2; пр. Волгоградский, д. 163, корп. 3.

№	Наименование работ по техническому обслуживанию	Количество шт.	Общая стоимость (рубли).
1.	Внутренний блок: 2250 руб.	128	288 000.00
	Чистка воздушных фильтров.		
	Чистка внешних и внутренних поверхностей корпуса.		
	Чистка радиатора испарителя.		
	Замер температуры сухого воздуха на входе и на выходе с испарителя.		
	Чистка (промывка) ванны для сбора конденсата.		
	Обработка дезинфицирующим средством.		
	Чистка лопастей вентилятора (без демонтажа).		
	Чистка дренажной трубки (по необходимости).		
	Проверка электрических соединений с их восстановлением (по необходимости).		
	Заправка хладагентом до рабочих параметров.		
	Проверка работы блока во всех режимах.		
	Внешний блок: 1650 руб.	160	264 000.00
	Чистка радиатора конденсатора.		
	Чистка внешних поверхностей корпуса.		
	Чистка лопастей вентилятора (без демонтажа).		
	Чистка дренажного поддона.		
	Проверка электрических соединений с их восстановлением (по необходимости).		
	Проверка давления фреона и дозаправка до рабочих параметров (по необходимости).		
	Обслуживание прецизионных кондиционеров: 5500	2	11000
	Итого:		563 000.00

Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет 563 000,00 (пятьсот шестьдесят три тысячи руб. 00 коп.), в том числе НДС 18%.

№ п/п	Ремонт с заменой запасных частей	Количество	Цена за шт.	Итого
1	Электродвигатель вентилятора наружного блока для кондиционера.	20	1100	22000
2	Электродвигатель вентилятора внутреннего блока для кондиционера.	20	550	11000
3	Плата управления внутреннего и внешнего блока системы кондиционирования воздуха	5	4300	21500
4	Компрессор системы кондиционирования воздуха, рекомендованный заводом изготовителем	10	10200	102000
5	Помпа дренажная	25	2250	56250
	Итого, включая НДС 18%		212750,00	

Стоимость ремонтных работ составляет 212 750,00 (двести двенадцать тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС 18%.

Генеральный директор ООО «Эталон Климат»

И.Ю. Овчар



Индивидуальный предприниматель
Насридинова Садбарг Киямовна
ИНН 772392641909 ОГРНИП 315774600354526

18 мая 2017г.
г.Москва

**Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы**

Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем
кондиционирования воздуха.

Место выполнения работ:
г. Москва, ул. Маросейка д. 11/4 стр. 3;
ул. Маросейка д. 11/4 стр. 4;
ул. Поварская, д. 11, стр. 2;
ул. Героев Панфиловцев, д. 1, корп. 2;
ш. Варшавское, д. 116;
ул. Милашенкова, д. 14;
ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1;
ул. Дубнинская, д. 37, корп. 2;
пр. Волгоградский, д. 163, корп. 3.

№	Наименование работ по техническому обслуживанию	Количество шт.	Общая стоимость (рубли).
1.	Внутренний блок: 2200 руб.	128	281 600,00
	Чистка воздушных фильтров.		
	Чистка внешних и внутренних поверхностей корпуса.		
	Чистка радиатора испарителя.		
	Замер температуры сухого воздуха на входе и на выходе с испарителя.		
	Чистка (промывка) ванны для сбора конденсата.		
	Обработка дезинфицирующим средством.		
	Чистка лопастей вентилятора (без демонтажа).		
	Чистка дренажной трубки (по необходимости).		
	Проверка электрических соединений с их восстановлением (по необходимости).		
	Заправка хладагентом до рабочих параметров.		
	Проверка работы блока во всех режимах.		
	Внешний блок: 1600 руб.	160	256 000,00
	Чистка радиатора конденсатора.		
	Чистка внешних поверхностей корпуса.		
	Чистка лопастей вентилятора (без демонтажа).		
	Чистка дренажного поддона.		

Проверка электрических соединений с их восстановлением (по необходимости).		
Проверка давления фреона и дозаправка до рабочих параметров (по необходимости).		
Обслуживание прецизионных кондиционеров: 6000	2	12000
Итого:		549 600,00

Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет 549600,00 (пятьсот сорок девять тыс. шестьсот руб. 00 коп.), в том числе НДС 18%.

№ п/п	Ремонт с заменой запасных частей	Количество	Цена за шт.	Итого
1	Электродвигатель вентилятора наружного блока для кондиционера.	20	1150	23000
2	Электродвигатель вентилятора внутреннего блока для кондиционера.	20	570	11400
3	Плата управления внутреннего и внешнего блока системы кондиционирования воздуха	5	4150	20750
4	Компрессор системы кондиционирования воздуха, рекомендованный заводом изготовителем	10	10300	103000
5	Помпа дренажная	25	2300	57500
	Итого, включая НДС 18%			215650,00

Стоимость ремонтных работ составляет 215650,00 (двести пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят руб. 00 коп.), в том числе НДС 18%.



ИП Насридинова С.К.