

ПЛАН

мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда

Номер рабочего места (карты специальной оценки условий труда) не соответствующего установленным нормативам	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения
1	2	3	4
3 – 12; 14 – 20; 22 – 26; 30 – 40; 42 - 46; 48; 49; 51; 52; 54; 55; 58; 59; 60; 62; 63; 64А; 65А(64А); 66А(64А); 67А(64А); 68А(64А); 69А(64А); 85 – 92; 94; 99; 100 – 113; 116; 117; 120 – 127; 148; 149; 150; 152; 154 – 158; 161; 168; 169; 172 – 175; 178 – 180; 182А; 183А(182А); 184А(182А); 185А(182А); 186; 187.	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.	Достижение требуемого уровня освещённости	До 01.10.2018

1	2	3	4
1 - 807	2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.	Поддержание нормальных условий освещенности	Постоянно